

	INFORME TÉCNICO PERICIAL DE AUTOMÓVIL	REF. PTR:	246795
		FECHA:	29/11/2012
		NºOS	4186GHV
Gabinete Pericial Nacional	Verifcauto	Verif. Mecánica	

DATOS VEHÍCULO

Matrícula	4186GHV	Fecha de inspección	29/11/2012
Marca	AUDI	Km. vehículo	121827 Km.
Modelo	A4	Color Vehículo	GRIS
Versión	Wagon	FªMatriculación	02/10/2008
VIN	WAUZZZ8K09A122661		
Combustible	Diesel		

LUGAR DE PERITACIÓN

Nombre	DANIEL	Localidad	MADRID	Teléfono	691202400
Dirección		Provincia	MADRID	Persona Contacto Taller	

AVERÍAS

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

VERIFICACION DEL VEHICULO - QUEDAR CON CLIENTE Y RELLENAR HOJA DE VERIFICACION ADJUNTA

INFORME TÉCNICO PERICIAL

Nivel de líquido refrigerante por debajo del mínimo

Daños superficiales en faro delantero derecho que no afecta al correcto funcionamiento del mismo sino a la estética.

ITV caducada desde 02/10/2012

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.


El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes.



IDENTIFICACION DEL VEHICULO



DETALLE DEL CUENTAKILOMETROS



NUMERO DE BASTIDOR



VISTA DEL CORRECTO ESTADO DE LA PARTE TRASERA
DERECHA DE LA CARROCERIA



VISTA DEL CORRECTO ESTADO DE LA PARTE DELANTERA IZQUIERDA DE LA CARROCERIA



VISTA DEL CORRECTO ESTADO DE LA PARTE DELANTERA DERECHA DE LA CARROCERIA



VISTA DE LA LLANTA DELANTERA IZQUIERDA SIN DAÑOS



VISTA DE LA LLANTA TRASERA IZQUIERDA SIN DAÑOS



VISTA DE LA LLANTA TRASERA DERECHA SIN DAÑOS



VISTA DE LA LLANTA DELANTERA DERECHA SIN DAÑOS



VISTA DE LOS INTERIORES DEL VEHICULO




VISTA DE LA PARTE TRASERA DEL HABITACULO




VISTA DEL CUADRO DE MANDOS DEL VEHICULO



VANO MOTOR DEL VEHICULO



DETALLE DEL BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE



DETALLE DEL NIVEL DE ACEITE



COMPROBACION DEL CORRECTO NIVEL DEL LIQUIDO DE DIRECCION



VISTA DEL LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS



CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DEL VEHICULO



CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DEL VEHICULO



VISTA DEL ARANAZO EN EL FARO DELANTERO DERECHO



VISTA DEL ARANAZO EN EL FARO DELANTERO DERECHO



FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE POSICION, FRENO Y MARCHA ATRAS



FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE POSICION, FRENO Y MARCHA ATRAS




COMPROBACION DEL ESTADO DEL EMBRAGUE



DETALLE DE LA PRUEBA DE CARRETERA REALIZADA EN LA QUE CONDUCA EL CLIENTE



VERIFICACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO



VERIFICACION DE VEHICULO

Matrícula: 4186 GHV Bastidor: WAUZZZ9C09A122601
Marca: AUDI Cilindrada: 1968 cc
Modelo: A4 Potencia (KW): 105
Version: RANCHERA Kilometros vno: 124527
Fecha 1ª matriculación: 1/01/2012 ITV válida hasta: 2/10/2013 (no prueba)

Valoración estado	Perf	Buen	Reg	Mal	Comentarios
Carrocería y exteriores	X				
Luces exteriores			X		Ajustado en luz de d.
Nivel aceite		X			
Nivel refrigerante			X		Por debajo del mínimo
Nivel líquido frenos	X				
Nivel líquido dirección	X				
Interiores y tapizados	X				
Funcionamiento AA	X				
Funcionamiento elevavinas	X				
Neumáticos	X				
Alineado de dirección	X				
Amortiguadores			X		
Frenos	X				
Embrague	X				
Caja de cambios	X				
Ruidos o vibraciones de motor	X				
Humos en el escape	X				

Otras observaciones:

En: MADRID a 30 de NOVIEMBRE de 2012

Nombre del Verificador: MARCOS DE VILLANUEVA

Nombre del Cliente:

Firma / sello

Firma

El vendedor del vehículo y solicitante de la inspección, sujeta las condiciones generales y particulares de verifauto.com. Este verificación no garantiza la detección de todos los posibles defectos, ocultos o no, existentes en el vehículo.